

Lista czynności serwisowych – sterowniki sygnalizacji świetlnej Vialis / GT Systems

1. Czechosłowacka – Łozowa: diagnostyka sterownika okresowo pojawia się błąd sprzętowy ze wszystkimi przyciskami zgłoszeniowymi dla pieszych,
2. Czechosłowacka – Świerkowa: diagnostyka sterownika problem z wideodetekcją gr. 05, 02, 03 (stale wzbudzone pętla),
3. Czechosłowacka – Opolska: optymalizacja programu współrealizacja gr. 33 z 35 przy braku zgłoszeń z gr. 05,
4. Przemysłowa – Wujka: diagnostyka sterownika nie działa pakiet detekcji, błędy sprzętowe,
5. Pułaskiego – Wielkopolska: diagnostyka sterownika brak działania pętli 0521 i 0522,
6. Solidarności – Piątkowska: kompilacja programu, zmiana w programie stałoczasowym - grupy 92 i 93 wspólny start i zakończenie,
7. Solidarności – Rylejewa: zmiana w programie stałoczasowym i akomodacyjnym - grupy 31 i 32 wspólny start i zakończenie,
8. Towarowa – Powstańców Wlkp.: diagnostyka sterownika pętla dla pojazdów wzbudzają się samoczynnie,
9. Aplikacja ViewIt: diagnostyka aplikacji przeglądarkowej nie odświeża stanów sterowników.

W przypadku zdiagnozowania konieczności wykonania dodatkowych czynności w tym wymiana elementów sterownika Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys z oszacowaniem wszystkich kosztów niezbędnych prac i materiałów.