

5.3. Zestawienie drzew i krzewów objętych zabiegami ochronnymi

Nr inw.	Gatunek	Obwód pnia na wys. 1,3 m lub pod koroną	Obwód pnia na wys. 5 cm	Zasięg nabiegów korzeniowych	Max. średnica korony	Powierzchnia skupiska krzewów	Stan zdrowotny	Lokalizacja obr_ark_nr dz	Źródło zagrożeń
		[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m2]			
39	lipa drobnolistna	37	48	18	5	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
41	lipa drobnolistna	78	99	36	7	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
43	lipa drobnolistna	64	84	30	4	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
44	lipa drobnolistna	25	35	13	3	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
46	lipa drobnolistna	23	36	13	3	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
48	lipa drobnolistna	58	82	30	5	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
49	lipa drobnolistna	60	81	30	4	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
69	lipa drobnolistna	52	73	27	6	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
70	lipa drobnolistna	70	92	33	6	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
73	lipa szerokolistna	136	156	60	9	-	dobry	38_08_1/1	przebudowa układu drogowego
76	lipa drobnolistna	241	278	98	18	-	dobry	38_08_1/1	przebudowa układu drogowego
77	lipa drobnolistna	66	82	30	7	-	dobry	38_08_1/1	przebudowa układu drogowego
78	lipa drobnolistna	244	280	105	10	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
80	lipa drobnolistna	23	34	13	3	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
81	lipa drobnolistna	46	61	22	4	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
99	lipa drobnolistna	19	31	12	2	-	dobry	38_08_1/2	przebudowa układu drogowego
100	topola włoska	54, 33, 24	130	47	3	-	średni	38_07_1/30	przebudowa układu drogowego
101	klon pospolity	21, 12	36	15	3	-	dobry	38_07_1/30	przebudowa układu drogowego
102	topola włoska	69, 20	108	42	3	-	dobry	38_07_1/30	przebudowa układu drogowego
103	topola włoska	53	77	40	3	-	dobry	38_07_1/30	przebudowa układu drogowego
160	dąb szypułkowy	160	183	60	12	-	dobry	38_07_1/30	przebudowa układu drogowego
191	klon jesionolistny	149	193	90	10	-	dobry	38_08_2/51	przebudowa układu drogowego
192	porzeczka krwista	-	-	-	-	40,0	dobry	38_08_2/51	przebudowa układu drogowego
194	porzeczka krwista	-	-	-	-	40,0	dobry	38_08_2/51	przebudowa układu drogowego
195	klon jesionolistny	90	120	64	8	-	dobry	38_08_2/51	przebudowa układu drogowego
200	irga Dammera, rozchodnik	-	-	-	-	140,0	dobry	21_26_13 i 23_01_162	przebudowa układu drogowego - wydłużenie lewoskrętu