

TABELA NR 1

Inwentaryzacja dendrologiczna - przebudowa ul. Polickiej - etap II

Lp.	Nr inwentaryzacyjny	Nazwa polska	Obwód pnia na wys. 130 cm	Obwód pnia na wys. 5 cm	Średnica rzutu korony [m]/powierzchnia [m2]	Stan zdrowotny /Charakterystyka	Klasyfikacja do zachowania /do wycinki ze względu na kolizję z inwestycją	Lokalizacja - nr działki obr/ark	Wymaga dec. w przypadku konieczności usunięcia	Organ wydający dec.
1	117	dąb szypułowy	58+51	pow. 50	6	stan zdrowotny dobry, samosiew, forma ugałęziona od ziemi	do zachowania	dz/ 1/129 obr/ark 38/02	tak	Marszałek
2	118	klon polny	36	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr
3	119	klon polny	32	pon. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
4	120	klon polny	35	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr
5	121	klon polny	38	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do przesadzenia, koliduje z projektowanym zjazdem	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr
6	122	klon polny	26	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do przesadzenia, koliduje z projektowanym zjazdem	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr
7	123	klon polny	28	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do przesadzenia, koliduje z projektowanym zjazdem	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr

8	124	klon polny	28	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr
9	125	klon polny	32	pon. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
10	126	klon polny	32	pon. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
11	127	klon polny	37	pon. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
12	128	klon polny	27	43	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do przesadzenia, koliduje z projektowanym chodnikiem	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
13	129	klon polny	25	40	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do przesadzenia, koliduje z projektowanym chodnikiem	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
14	130	klon polny	23	41	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do przesadzenia, koliduje z projektowanym chodnikiem	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
15	131	klon polny	25	30	2,5	stan zdrowotny dobry, spękania i ubytki kory na pniu, młode nasadzenie	do przesadzenia, koliduje z projektowanym zjazdem	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
16	132	klon polny	30	50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do przesadzenia, koliduje z projektowanym zjazdem	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr
17	133	klon polny	31	47	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	nie	KSr
18	134	klon polny	34	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr
19	135	klon polny	37	pow. 50	2,5	stan zdrowotny dobry, młode nasadzenie	do zachowania	dz. 7 obr/ark 38/02	tak	KSr

20	136	wiąz szypułkowy	62+44+41	pow. 50	5	stan zdrowotny dobry, drobny posusz gałęziowy w koronie	do usunięcia	dz. 1/130 obr/ark 38/02	tak	Marszałek
----	-----	-----------------	----------	---------	---	--	--------------	----------------------------	-----	-----------

	drzewa, krzewy do usunięcia bez decyzji
	drzewa, krzewy do usunięcia wymagające uzyskania decyzji
	drzewa, krzewy do zachowania
	drzewa do przesadzenia nie wymagające decyzji
	drzewa do przesadzenia wymagające decyzji